

Индивидуальный предприниматель Маслов Павел Александрович ИНН 422036274450

654066, Кемеровская область, Новокузнецк г, Батюшкова ул, дом № 16, квартира 8, тел.: 900-200, +7-909-515-3100

ПРАЙС 2024г.

Стоимость услуг шиномонтажа грузовых шин, руб.																							
Наименование услуги	Грузовые									Погрузчики, Карты (маленькие колеса)	Тракторное (сельхозшина) ЖСВ, Белорус			Крупногабаритное									
	12-14	15-16	15-16 с кольцом	17,5-19,5	8.25-10.00/R20 (240-280*508)	11.00-14.00/ R20 (300-370*508)	275- 315 / R22.5	385- 425 / R22.5	Урал, КрАЗ		16-20	17-25 24-25	26-28	14.00/25	17.5/25	18.00/25	20.5/25	21.3/25	23.5/25	25.5/25	29.5/25	Кировец 28.1/26	
Проверка давления в шинах	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Снятие / установка колеса	100	120	170	170	220	340	200	200	250	120	140	150	200	400	400	600	800	400	1000	1000	-	600	
Демонтаж шины	90	100	150	110	150	230	220	220	450	250	250	350	400	800	1000	1300	1300	1300	1700	1700	1900	1200	
Монтаж шины	90	100	150	110	150	230	220	220	450	250	250	350	400	800	1000	1300	1300	1300	1700	1700	1900	1200	
Балансировка	200	200	200	250	350	350	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проверка балансировки	100	100	100	100	150	200	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промазывание борта герметиком	60	60	60	60	-	-	110	110	-	150	150	200	200	200	200	500	200	200	200	200	200	200	
Мойка колеса	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	250	250	
Чистка диска (посадочной полки)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	150-300	150-300	150-300	150-300	150-300	150-300	150-300	150-300	150-300	
Проверка бескамерного колеса	60	90	90	100	-	-	120	140	-	120	150	180	220	400	450	450	500	600	600	600	600	600	
Проверка камеры	50	70	70	80	80	120	70	80	100	80	100	150	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Установка усиленной камерной латки *	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Установка кордового пластыря R45,D8,D9,D24,D31, Du4,Du5	620 рублей																						
Установка кордового пластыря R46,D22,D25,D32,Du6,Du7	880 рублей																						
Установка кордового пластыря (холодная вулканизация) *	560 рублей кроме R45,D8,D9,D24,D31, Du4,Du5, R46,D22,D25,D32,Du6,Du7												600 рублей кроме R45,D8,D9,D24,D31, Du4,Du5, R46,D22,D25,D32,Du6,Du7										
Установка жгута	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Установка грибка	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Установка ножи грибка	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Установка вентиля самоклеющегося *	150	150	150	300	300	300	300	300	300	450	450	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Замена вентиля металлического бескамерного *	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	250	250	250	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Замена удлинителя заднего колеса *	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Замена золотника	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Замена колпачка	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Мелкий ремонт повреждения (горячая вулканизация) *	от 1500 рублей																						
взрывная накачка	150 рублей																						

\* - стоимость расходных материалов оплачивается дополнительно!